Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологичес	Метрологические требования	
средств измерении	диапазон измерений	Погрешность, и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4
Измерения электротехнических и магнитных величин			
Установки поверочные	$(0,125 \cdot 10^{-3} - 10) \text{ A}$ $(3 \cdot 10^{-7} - 30) \text{ A}$	$\Pi\Gamma \pm (0,007 - 0,03) \% \\ \Pi\Gamma \pm (0,01 - 0,035) \%$	
Калибраторы постоянного тока	$(1 \cdot 10^{-9} - 30) \text{ A}$	$\Pi\Gamma \pm (0,007-0,01)$ % 1 разряд	
Амперметры постоянного тока цифровые	$(1 \cdot 10^{-6} - 30) \text{ A}$	$\Pi\Gamma \pm (0.02 - 0.5)$ % 1; 2 разряд	
Амперметры постоянного тока (М)	$(1\cdot10^{-6}-30)$ A	KT 0,1; 0,2; 0,5	
Амперметры постоянного тока	$(1 \cdot 10^{-1} - 30) \text{ A}$	KT 0,5; 1; 1,5;2; 2,5; 4	
Шунты многопредельные	(0,01 – 10) A	KT 0,005	
Гальванометры постоянного тока, нановольтамперметры	$(1\cdot10^{-9}-1\cdot10^{-3})$ A	KT 1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5	
Меры э.д.с.	(1,018540 – 1,018730) B	$\Pi\Gamma \pm 10 \cdot 10^{-6}$ $HCTE \pm 10 \cdot 10^{-6}$ 3 разряд	
	(1,018540 – 1,019600) B	KT 0,005; 0,02; 0,01	
Калибраторы напряжения	$(1 \cdot 10^{-6} - 10) B$	ПГ ± 0,0002 % 2 разряд	
Приборы для поверки вольтметров, калибраторы напряжения	$(1 \cdot 10^{-7} - 1000) B$	$\Pi\Gamma \pm (0,002-0,01) \%$	
Вольтметры постоянного тока цифровые	$(1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{3}) B$	$\Pi\Gamma \pm (0,00005 - 0,5) \%$	
Вольтметры постоянного тока	$(1 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{3}) B$	KT 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 4	
Делители напряжения постоянного тока	10:1 - 10000:1	KT 0,0002; 0,005	
Потенциометры постоянного тока	(0 – 2,12111) B	KT 0,001; 0,002; 0,01; 0,02	
Компараторы напряжений	$(1 \cdot 10^{-8} - 111,11110)$ B	KT 0,0001; 0,0005; 0,00025	
Амперметры переменного тока	$(2 \cdot 10^{-5} - 10)$ A $(2 \cdot 10^{-5} - 25)$ A $(40-2 \cdot 10^{4})$ Γ _{II} $(2 \cdot 10^{-5} - 25)$ A $(40 - 1 \cdot 10^{4})$ Γ _{II}	$\Pi\Gamma \pm (0,05-0,5)$ % $\Pi\Gamma \pm 0,5$ % 2; 3 разряд KT 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 4	
Амперметры переменного тока цифровые	$(1 \cdot 10^{-6} - 10)$ А $(40 - 2 \cdot 10^4)$ Гц	$\Pi\Gamma \pm (0.05 - 2.5) \%$	
Калибраторы переменного тока	$(1\cdot 10^{-6} - 25)$ А $(20 - 1\cdot 10^4)$ Гц	$\Pi\Gamma \pm (5 \cdot 10^{-4} - 2 \cdot 10^{-1})$ 2; 3 разряд	

Клещи токоизмерительные	$(2\cdot10^{-5}-1\cdot10^{3})$ А $(50-1\cdot10^{3})$ Гц	$\Pi\Gamma \pm (0,1-10)$ %
Преобразователи напряжения термоэлектрические 1 разряда	(0,5–300) В (20–3·10 ⁷) Гц	$ \Pi\Gamma \pm (1 \cdot 10^{-4} - 1, 5 \cdot 10^{-3}) $
Меры напряжения 2 разряда	$(1 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{3})$ В $(20 - 1 \cdot 10^{5})$ Гц	$ \Pi\Gamma \pm (2 \cdot 10^{-4} - 5 \cdot 10^{-3}) $
Вольтметры переменного тока	$(1 \cdot 10^{-3} - 1000)$ B $(20 - 1 \cdot 10^{5})$ Γ _Ц $(1 \cdot 10^{-1} - 1 \cdot 10^{3})$ B 50 Γ _Ц	$\Pi\Gamma \pm (0,1-0,5) \%$ KT 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4
Вольтметры переменного тока цифровые	$(1 \cdot 10^{-3} - 1000) \text{ B}$ $(20-1 \cdot 10^5) \Gamma_{\text{II}}$	ПГ ± (0,002 – 4) % 1; 2 разряд
Приборы сравнения	(0 – 20) % (0 – 2000)' (0 – 200) BA K (0,1 – 1)	$\Pi\Gamma \pm (0,001 - 0,1) \%$ $\Pi\Gamma \pm (0,1 - 10)'$ $\Pi\Gamma \pm (0,003 - 0,3) BA;$ $\Pi\Gamma \pm 0,02 \%$
Ваттметры постоянного тока	$(1 \cdot 10^{-2} - 6000) \text{ BT}$	KT 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 4
Измерители коэффициента мощности однофазные	КМ [(– 1) – 1] (40 – 65) Гц	KT 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 4
Измерители коэффициента мощности трехфазные	КМ [(– 1) – 1] (40 – 65) Гц	KT 1; 1,5; 2; 2,5; 4
Ваттметры, варметры преобразователи мощности однофазные и трехфазные	$(1\cdot 10^{-2} - 6000)$ Вт $(40 - 1000)$ Гц $(0 - 10)$ В	KT 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 4
Трансформаторы напряжения измерительные	(3–16) κB/100 B $100\sqrt{3}$ B 50 Γ μ (18–36) κB/100 B $100/\sqrt{3}$ 50 Γ μ $110/\sqrt{3}$ κB/100/ $\sqrt{3}$ B 50 Γ μ $220/\sqrt{3}$ κB/100/ $\sqrt{3}$ B 50 Γ μ	КТ 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 10 р. 3 разряд КТ 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 6 разряд КТ 0,5; 1; 3; 3 р.; 6 р. КТ 0,5; 1; 3; 3 р.; 6 р.
Киловольтметры электростатические	(0,2 – 30) κB 50 Γιι (2–100) κB	$\Pi\Gamma \pm (0,5-1) \%$ $\Pi\Gamma \pm (1-3) \%$
Шунты постоянного тока переносные и стационарные	(10 – 750) A (45–150) мВ	KT 0,1; 0,5
Измерители тока короткого замыкания	(10–1000) A 50 Гц	$\Pi\Gamma \pm 10 \%$
Счетчики активной энергии однофазные статические (электронные) рабочие эталоны	(100 – 380) В (0,005 – 10) А 50 Гц	KT 0,2; 0,2S
Счетчики активной энергии статические (электронные) однофазные	(100 – 380) В (0,005 – 10) А 50 Гц	KT 0,2S; 0,5S; 1; 2
Счетчики активной энергии индукционные однофазные	(100 – 380) B (0,025 – 100) A	KT 1; 2

	50 Гц	
Счетчики активной энергии трехфазные статические (электронные) рабочие эталоны	(100 – 380) В (0,005 – 10) А 50 Гц	KT 0,2
Счетчики активной энергии статические (электронные) трехфазные	(100 – 380) В (0,005 – 10) А 50 Гц	KT 0,2S; 0,5S; 1; 2
Счетчики электрической энергии индукционные трехфазные	(100 – 380) В (0,025 – 100) А 50 Гц	KT 1; 2
Установки для поверки электросчетчиков	(0,005 – 10) A (13 – 420) B (40 – 1000) Γιι (0,005–120) A (40 – 420) B 50 Γιι	ПГакт \pm (0,05 – 0,112) % ПГреакт \pm (0,1 – 0,36) % ПГ \pm (0,25 – 0,6) %
Трансформаторы тока 2 разряда	(0,5 – 300)A/ (0,5–5) A 50 Гц	$\Pi\Gamma \pm (3 \cdot 10^{-4} - 1.5) \%$ $\Pi\Gamma \pm (1.5 - 90)'$
Трансформаторы тока 3 разряда	(1–3000) A/1 5 A 50; 60 Гц (3000 – 16000) A/1 5 A 50 Гц	KT 0,05; 0,1;0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 10 p. KT 0,05; 0,1; 0,2;0,2S; 0,5;0,5S; 1; 10 p.
Меры электрического сопротивления однозначные 3 разряда	$(1\cdot10^{-3}-1\cdot10^5)$ Om	$\Pi\Gamma \pm (0.008 - 2) \%$
Меры электрического сопротивления однозначные	$(1\cdot10^{-3}-1\cdot10^{10})$ Om	KT 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2
Меры электрического сопротивления многозначные 3 разряда	$(1\cdot10^{-3}-1\cdot10^5)$ Om	$\Pi\Gamma \pm (0.005 - 2) \%$
Меры электрического сопротивления многозначные	$(1 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{10})$ Om	KT 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1
Компараторы сопротивления	$(1 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^7)$ Om	$\Pi\Gamma \pm (0,0001 - 0,01) \%$
Измерители электрического сопротивления 3 разряда	$(1 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{10}) \text{ Om}$	$\Pi\Gamma \pm (0,005-0,5)$ %
Измерители электрического сопротивления, омметры	$(1 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{12})$ Om	$\Pi\Gamma \pm (1,0-100) \%$
Мосты постоянного тока одинарные, двойные	$(1 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^8)$ Om	$\Pi\Gamma \pm (0.01 - 15) \%$
Приборы для измерения сопротивления цепи "фаза – ноль"	(0–2) Ом	$\Pi\Gamma \pm 10\%$
Меры индуктивности и взаимной индуктивности 3 разряда	(1·10 ⁻⁶ – 1) Гн 1 кГц	$\Pi\Gamma \pm (0,1-1) \%$
Меры электрической емкости 3 разряда	(10−1·10 ⁵) пФ 1 кГц	$\Pi\Gamma \pm (0.05 - 1.0) \%$
Мосты переменного тока	(1·10²–1·10⁵) πΦ 1 κΓц	$\Pi\Gamma \pm (0,5-5) \%$

Измерители электрической емкости	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^5) \text{m}\Phi$	$\Pi\Gamma \pm (0,5-5)\%$
измерители электрической смкости	1 кГц	111 ± (0,5 – 3) /0
Приборы для измерения электроэнергетических	U_{DC} (6 – 580) B	$\Pi\Gamma \pm 0.1\% (\delta)$
величин и показателей качества электроэнергии	U (6 – 580) B	$\Pi\Gamma \pm 0.1\% (\delta)$
(ППКЭ)	U1 (6 – 580) B	$\Pi\Gamma \pm 0.1\% (\delta)$
	f (42,5 – 69) Гц	$\Pi\Gamma \pm 0{,}005 \Gamma \Pi (\Delta)$
	K _{2U} (0 – 30) %	$\Pi\Gamma \pm 0.1\% (\Delta)$
	$K_{0U} (0 - 30) \%$	$\Pi\Gamma \pm 0.05\% (\Delta)$
	$K_{\rm U}$ (0,1 – 30) %	$\Pi\Gamma \pm 0.05\% (\Delta)$
	(2 50)	гармоники
	n (2 – 50)	$\Pi\Gamma \pm 0.1\% (\Delta)$
	$K_{U(n)} (0.05 - 30) \%$	интергармоники
	15 (0.05, 20) 0(m(2-49)
	$K_{\text{Uig(m)}} (0.05 - 30) \%$	$\Pi\Gamma \pm 0.1\% (\Delta)$
	$\phi_{\rm U} \left[(-180) - 180 \right]^0$	$\Pi\Gamma \pm 0.1^{0}(\Delta)$
	$\phi_{U(n)} [(-180) - 180]^0$	$\Pi\Gamma \pm 1.0^{0} (\Delta)$
	Pt (0,2-20)	$\Pi\Gamma \pm 1,5$ $\Pi\Gamma \pm 0.01$ $\alpha(\Lambda)$
	$\Delta_{\text{tir}} (0.01 - 60) \text{ c}$	$\Pi\Gamma \pm 0.01 \text{ c } (\Delta)$
	$\Delta_{\text{tnep}} (0.01 - 60) \text{ c} \delta U_{\pi} (0 - 100) \%,$	$ \Pi\Gamma \pm 0.01 \text{ c } (\Delta) \Pi\Gamma \pm 0.2 \% (\Delta) $
		$\Pi\Gamma = 0.2\% (\Delta)$ $\Pi\Gamma = 0.002 (\Delta)$
	$K_{\text{nep U}} (1-2)$ $1I_{\text{Hom}} 5 \text{ A}; 2I_{\text{Hom}} 1 \text{A}$	$\Pi\Gamma = 0,002 (\Delta)$ $\Pi\Gamma = 0,1 \% (\delta)$
	$II_{HOM} JA, 2I_{HOM} IA$ $I(0,001-1,5) \cdot I_{HOM}$	$111 \pm 0,1 \% (0)$
	$K_{\rm I} (0.001 - 1.5) \cdot 1_{\rm HOM}$	$\Pi\Gamma \pm 0.1 \% (\Delta)$
	$K_{I(n)} (0.05 - 100) \%$	$\Pi\Gamma \pm 0.03\% (\Delta)$ $\Pi\Gamma \pm 0.03\% (\Delta)$
	$K_{I(n)}$ (0,05 – 100) % $K_{I(m)}$ (0,05 – 100) %	$\Pi\Gamma \pm 0.03\% (\Delta)$ $\Pi\Gamma \pm 0.03\% (\Delta)$
	$\phi_{\rm I} \left[(-180) - 180 \right]^0$	$\Pi\Gamma \pm 0,03.76 (\Delta)$ $\Pi\Gamma \pm 0,5^{0} (\Delta)$
	$\phi_{\text{UI}} [(-180) - 180]^0$	$\Pi\Gamma \pm 0.5^{\circ} (\Delta)$ $\Pi\Gamma \pm 0.5^{\circ} (\Delta)$
	$\phi_{\text{UI(n)}}[(-180) - 180]^0$	$\Pi\Gamma \pm 0.5 (\Delta)$ $\Pi\Gamma \pm 1.0^{0} (\Delta)$
	$\phi_{\text{UII}} [(-180) - 180]^0$	$\Pi\Gamma \pm 0.5^{\circ} (\Delta)$
	$\phi_{\text{UI2}} [(-180) - 180]^0$	$\Pi\Gamma = 0,3 \text{ ($\Delta$)}$ $\Pi\Gamma = 1,0^{0} \text{ (Δ)}$
	$\phi_{\text{UI0}} [(-180) - 180]^0$	$\Pi\Gamma = 1,0$ (Δ) $\Pi\Gamma = 1,0^0$ (Δ)
	$S_{HOM} 3 - x \phi a3.5000 BA$	$\Pi\Gamma = 1,0 \text{ (A)}$ $\Pi\Gamma = 0,2 \% \text{ (8)}$
	S _{ном} 3 — к фаз. 3000 Б/1 — S _{ном} 1 — но фаз.	111 = 0,2 /0 (0)
	1650 BA	
	$P(0.01 - 2.25) \cdot S_{HOM}$	
	$Q(0.01 - 2.25) \cdot S_{HOM}$	$\Pi\Gamma \pm 0.5\% (\delta)$
	$S (0.01 - 2.25) \cdot S_{HOM}$	$\Pi\Gamma = 0.5\% (8)$ $\Pi\Gamma = 0.5\% (8)$
	$P_2 (0.01 - 1.5) \cdot S_{HOM}$	$\Pi\Gamma = 0,5\% (8)$ $\Pi\Gamma = 0,5\% (8)$
	$P_0 (0.01 - 1.5) \cdot S_{HOM}$	$\Pi\Gamma = 0,5\% (8)$ $\Pi\Gamma = 0,5\% (8)$
	0 (*,*,*/ ~ HOM	
Источники напряжения постоянного и переменного	до 100 кВ	НСТБ 0,01 %
тока		
Установки пробойные	до 100 кВ	$\Pi\Gamma \pm (1-5)\%$
Системы автоматизированные коммерческого учета	100 В – 500 кВ	$\Pi\Gamma \pm 2$ единицы
электроэнергии (АИИС КУЭ)	1 A – 10 κA	младшего разряда
	50 Гц	$\Pi\Gamma \pm 3$ с в сутки
	(1 2 105) - / 2	HEO + (5 10) 0/
	$(1-2\cdot 10^5)$ кд/м ²	$\Pi\Gamma O \pm (5-10) \%$
	$(0-10000) \text{ ppm } (CO_2)$	$\Pi\Gamma O \pm (5 - 15) \%$
	$(0-10000)$ ppiii (CO_2)	$111 \odot \pm (3 - 13) \%$